


СОГЛАСОВАНО
председатель комитета по образованию
города Барнаула

А.Е.Муль



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУДО «ДХТД» г. Барнаула
В.М. Лежнева

«30» 03. 2018года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом художественного творчества детей» г.Барнаула

2. Адрес объекта:

656065, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а.

3. Сведения об объекте:

3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1989.

3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: нет

3.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального нет

3.4. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1147,2 кв.м.,

3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, 1268_кв.м)

4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.): оперативное управление

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

2.1. Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование

2.2. Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата - 0;

инвалиды-колясочники - 0;

инвалиды по зрению - 0;

инвалиды по слуху – 0.

2.3. Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

инклюзивное образование/отсутствует, на дому/отсутствует из них дистанционно/отсутствует, другое (на объекте)/ отсутствует

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта: (соблюдено - «+»/не соблюдено - «-»/не требуется -«*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	«-»
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	«-»
3	Наличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов, в том числе:	«-»
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	«-»
	сменные кресла-коляски	«-»
	адаптированные лифты	«-»
	поручни	«-»
	пандусы	«-»
	подъемные платформы (аппарели)	«-»
	раздвижные двери	«-»
	доступные входные группы	«-»
	доступные санитарно-гигиенические помещения	«-»
4	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	«-»
	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	«*»
5	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	«-»/
6	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	«+»/
7	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимой для	«-»

	обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе:	
	дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации	«-»
	наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	«-»
8	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н	«*»
9	Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида в случае невозможного полного обеспечения доступности с учетом потребностей инвалидов	«*»

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг: (обеспечено «+»/не обеспечено «-»/не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	«-»
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	«-»

3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	«-»
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	«-»
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	«+»
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	«-»
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	«-»
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	«-»
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	«-»
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	«-»
11	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	«-»
12	Иные условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов *	«-»

V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов **	Объем расходов (рублей)	Сроки выполнения

1.	Обустройство входа на территорию	1 000 000,00	по мере финансирования
2.	Капитальный ремонт	1 500 000,00	по мере финансирования

VI. Управленческие решения

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптация объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий, капитальный ремонт

VII. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов **	Объем расходов (рублей)	Сроки выполнения
1.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	5 000,00	по мере финансирования
2.	Изготовления специальных знаков, указателей, стендов.	100 000,00	по мере финансирования
3.	Обучение сотрудников	150 000,00	по мере финансирования

** - заполняются на основании полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Перечень мероприятий должен включать, в том числе,

- предложения по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;
- мероприятий, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.

Руководитель директор, В.М. Лежнева _____

Председатель комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта
и предоставляемых на нем услуг:

директор В.М. Лежнева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:

заместитель директора по УВР, М.П. Степанова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист по кадрам, ЕВ. Кузьмина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

завхоз Н.И. Попова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель (и) общественных организаций
инвалидов (по согласованию)

_____ (должность) _____ Ф.И.О. _____ подпись

Представитель муниципального управления
труда и социального развития (по согласованию)

_____ (должность) _____ ФИО _____ (подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУДО «ДХТД» г.Барнаула
В.М. Лежнева
«30 » 03. 2018г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности
№1**

1. Общие сведения об объектах

- 1.1. Наименование (вид) объектов учреждение дополнительного образования
1.2. Адреса объектов:
1) основной офис 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а
1.3. Сведения о размещении объектов :
-- ул А.Петрова 233а отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь 1147.2 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка
 - А.Петрова 233а 1268 кв.м
- 1.4. Год постройки здания:
- А Петрова 233а 1989,,
Капитального ремонта не было на объекте
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущий 2019, капитальный не планируется
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет по образованию города Барнаула
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

- А.Петрова 233а - 496 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объектам пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-А Петрова 233а : Маршрутное такси №80,58,144 до остановки А.Петрова , трамвай № 2, 7,8,9. до остановки Попова,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объектов от остановки транспорта :

-А.Петрова 233а -200 м. от

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

-А.Петрова 233а - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объектам: ни по одному адресу : нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: по всем адресам: да (незначительные).

Их обустройство для инвалидов на коляске: по всем адресам нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (ширина ворот)
2	Вход (входы) в здание	капитальный,(ширина коридора) текущий ремонт (ширина дверных поемов)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, (нет лифта, текущий ремонт(ширина дверных проемов) пороги.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт (ширина помещений,дверей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий, капитальный ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УСЗН

« _____ » _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 _____ 30.03.2018
МБУДО «ДХТД»

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования
1.2. Адреса объектов:
- офисное здание 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул.А.Петрова 233а,
1.3. Сведения о размещении объектов:
- А.Петрова 233а отдельно стоящее здание 2 этажа, 1147 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка 1268 кв.м
1.4. Год постройки зданий:
-А.Петрова 233а 1989г.
Год последнего капитального ремонта _____ по адресу не было.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2019, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «ДХТД» г.Барнаул
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-А.Петрова 233а -Маршрутное такси №144, № 80 № 27, 53 до остановки А.Петрова, трамвай №2, №7, №8, №9, до остановки Попова,

3.2 Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объектов от остановки транспорта

-А. Петрова 233а 200 м. от остановки Попова

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объектам: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: ко всем объектам да (незначительный подъем от проезжей части до пешеходной дорожки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объектов для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		19,41- 46
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4,5,6,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		6,7,8,9 13,14 15, 16,17, 51,58,4 8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ДУ		61,62,6 0,59,54 ,55,52, 53.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		10,11, 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объектам (от остановки транспорта)	ДУ		20-37

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет

в рамках исполнения «Программа по адаптации структурно-функциональных зон объекта» текущий ремонт 2019год капитальный ремонт

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий невозможна

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) охраны памятников

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
отсутствует

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 6 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 10 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 16 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ - _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 24 _____ л.

Руководитель
рабочей группы

директор, В.М. Лежнева.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР, М.П. Степанова.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист по кадрам, Е.В. Кузьмина.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством Попова Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

заместитель директора по УВР, М.П. Степанова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист по кадрам, Е.В. Кузьмина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством Н.И. Попова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «30» марта 2018г. (протокол №1)
Комиссией _____
(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,

656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а, 2 от «31» марта 2018г

2 от «31» марта 2018г

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3,4,5.	Отсутствуют съезды на тротуар, разметка и опознавательные знаки, кнопка вызова сотрудника для помощи инвалидам	Все	Устройство съездов на тротуар, разметка и опознавательные знаки, кнопки вызова сотрудника для помощи инвалидам	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		19, 45, 46	Отсутствуют места отдыха, схемы движения к объекту	Все	Оборудовать для передвижения и отдыха инвалидов, схемы движения к объекту	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ		3,4,5,19,45,46	Текущий ремонт

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом художественного творчества детей г.Барнаула,
656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, А.Петрова 233а ,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)				Ступени не обозначены первые ступеньки, поручни отсутствуют, кнопка для вызова сотрудника для помощи инвалидам.		Оборудовать для возможности и входа инвалидов	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2, 47	Нет навеса, узкая площадка		Необходима реконструкция и расширение	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Высокие пороги и узкая дверь		Уменьшить пороги и расширить дверь до 1,2м	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		48, 49	Высокие пороги		Уменьшить пороги	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный, текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		2,47,48,49	Ремонт (текущий, капитальный)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом художественного творчества тетей» г.Барнаула,

656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а, Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть		51	Отсутствуют указатели направления движения, выключатели находятся на высоте выше 40 см от пола	Все	Изготовление и размещение указателей направления движения, размещение выключателей на высоте не более 80 см от пола	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7,8,9.	Не соответствует ширина и высота лестничных ступеней, поручни только с одной стороны		Оборудовать полностью для возможности передвижения инвалидов	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		48,1,3,15.	Отсутствует контрастная маркировка	Все	нанесение контрастной маркировки	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		47,6,3,64,66	Отсутствуют указатели направления движения	Все	Изготовление и установка указателей направления	Текущий ремонт

				,67			движения	
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капит альны й, текущ ий ремон т

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		6,13,7,8,9.14,15,17,51,57,58,48.	Ремонт (текущий, капитальный)

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		59, 60, 61, 62, 53, 52.	Отсутствуют указатели и информация для инвалидов, розетки на высоте более 0,4м, высокие пороги и узкие двери	Все	Указатели и информация, розетки на высоте менее 0,4м, уменьшить пороги до 0,014 и дверь расширить до 1,2м	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		52, 57, 58, 62.	Отсутствуют указатели и информация для инвалидов, розетки на высоте более 0,8м высокие пороги и узкие двери	Все	Указатели и информация, розетки на высоте менее 0,4м, уменьшить пороги до 0,014 и дверь расширить до 1,2м	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально	нет	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ		59,60,61,62,52,57,58,62.	Текущий ремонт

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №2 от «30» марта 2018г

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,
656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. петрова 233а ,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10, 11, 18.	Отсутствуют информирующие знаки, кнопка вызова помощи, поручни , узкие двери	Все	Установка опорных поручней, кнопок и вызова, информирующих знаков	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		10,11,18.	Капитальный ремонт
-----------------------------------	----	--	-----------	--------------------

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №2 от «30» марта 2018г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом художественного творчества детей » г.Барнаула,
656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а,
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствуют информация об объекте, указатели направления движения	Все	Размещение информации об объекте, указателей направления движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установка звукового оповещения	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствуют информационные вывески, выполненные шрифтом Брайля	С	Изготовление и размещение информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		-	Текущий ремонт