



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБУДО «ДХТД» г. Барнаула  
В.М. Лежнева  
«30» 03. 2018года

**Анкета  
( информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности  
№2**

**1. Общие сведения об объектах**

- 1.1. Наименование (вид) объектов учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адреса объектов:  
1) основной офис 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а  
,- дополнительное помещение ул Сиреневая 11
- 1.3. Сведения о размещении объектов :  
- ул Сиреневая 11 второй этаж площадь 348 кв м,  
- наличие прилегающего земельного участка  
- Сиреневая 11 нет участка
- 1.4. Год постройки здания:  
- Сиреневая 11-1991,  
Капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущий 2019, капитальный не планируется  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
« Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет по образованию города Барнаула
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

- Сиреневая 11 -204 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объектам пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-Сиреневая 11 трамвой № 2,10, автобус № 53 до остановки Цветочная,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### **3.2 Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объектов от остановки транспорта :

-Сиреневая 11 - 400 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

-Сиреневая 11-да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объектам: ни по одному адресу : нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: по всем адресам: да (незначительные).

Их обустройство для инвалидов на коляске: по всем адресам нет.

#### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

#### **4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (ширина ворот)
2	Вход (входы) в здание	капитальный,(ширина коридора) текущий ремонт ( ширина дверных проемов)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, (нет лифта, текущий ремонт(ширина дверных проемов) пороги.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт ( ширина помещений )
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

---

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель УСЗН

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1 « 30 » 03. 2018г.

**МБУДО «ДХТД»**

Наименование территориального образования  
субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования  
1.2. Адреса объектов:  
- офисное здание 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул.А.Петрова 233а,  
-вспомогательное помещение Сиреневая 11,  
1.3. Сведения о размещении объектов:  
-Сиреневая 11 второй этаж 348кв.м.,  
- наличие прилегающего земельного участка нет  
1.4. Год постройки зданий:  
-Сиреневая 11 -1991г,  
Год последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ адресу не было.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2019, капитального нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «ДХТД» г.Барнаула  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-Сиреневая 11 трамвай № 2,10. Автобус № 53, до остановки цветочная  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объектам нет.

**3.2 Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объектов от остановки транспорта

-Сиреневая 11 400м от остановки Цветочная

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объектам: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: ко всем объектам да (незначительный подъем от проезжей части до пешеходной дорожки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3 Организация доступности объектов для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		11
2	Вход (входы) в здание	ДУ		17,18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		19,20,2 1,22,23 ,24,25, 26,27,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ДУ		29,30,3 1,32.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-

7	Пути движения к объектам (от остановки транспорта)	ДУ		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
---	--	----	--	-----------------------------

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ нет

в рамках исполнения «Программа по адаптации структурно-функциональных зон объекта» текущий ремонт 2019год \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий невозможна

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) охраны памятников

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  
\_\_\_\_\_ ;  
4.4.6. \_\_\_\_\_ другое
- 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается  
отсутствует

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

—  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |    |                       |    |
|--|----|-----------------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>1</u>              | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>2</u>              | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>9</u>              | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>4</u>              | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u>              | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>  </u> - <u>  </u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 21 л.

#### Руководитель

рабочей группы

директор В.М. Лежнева.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР М.П. Степанова.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

специалист по кадрам Е.В. Кузьмина.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством Н.И. Попова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

заместитель директора по УВР, М.П. Степанова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

специалист по кадрам, Е.В. Кузьмина

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством Н.И. Попова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «30» марта 2018 г. (протокол №1)  
Комиссией  
(название). \_\_\_\_\_





**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ		11,12,17, 18.	Текущий ремонт

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей г.Барнаула,  
Сиреневая 11,  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		17	Ступени не обозначены первые ступеньки, поручни отсутствуют, кнопка для вызова сотрудника для помощи инвалидам.		Оборудовать для возможности входа инвалидов	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		17	узкая, маленькая площадка		Необходима реконструкция и расширение	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		17, 18	перед входной дверью ступеньки и сразу после неё, высокие пороги и узкая потом дверь		ступеньки убрать, уменьшить пороги и расширить дверь до 1,2м	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		25	Высокие пороги		Уменьшить пороги	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный, текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<b>Вход (входы) в здание</b>	ДУ		17,18,25.	Ремонт (текущий, капитальный)
------------------------------	----	--	-----------	-------------------------------

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом художественного творчества тетей» г.Барнаула,

Сиреневая 11,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, )	есть		19	Отсутствуют указатели направления движения, выключатели находятся на высоте выше 40 см от пола	Все	Изготовление и размещение указателей направления движения, размещение выключателей на высоте не более 80 см от пола	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		20, 21	Не соответствует ширина и высота лестничных ступеней, поручни только с одной стороны		Оборудовать полностью для возможности передвижения инвалидов	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть		22, 23, 24, 25, 26, 27	Высокие пороги Отсутствует контрастная маркировка	Все	нанесение контрастной маркировки	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют указатели направления движения	Все	Изготовление и установка указателей направления движения	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный, текущий ремонт
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		19,20,21,22,23,24,25,26,27.	Ремонт (текущий, капитальный)



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ		29,30,31,32.	Текущий ремонт



**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,  
,Сиреневая 11,  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11	маленькая площадка, отсутствуют информирующие знаки, кнопка вызова помощи, поручни	Все	Установка опорных поручней, кнопки вызова, информирующих знаков	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		11	Капитальный ремонт

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,  
Сиреневая 11,  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют информация об объекте, указатели направления движения	Все	Размещение информации об объекте, указателей направления движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установка звукового оповещения	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствуют информационные вывески, выполненные шрифтом Брайля	С	Изготовление и размещение информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на	ДУ		-	Текущий ремонт

объекте				
---------	--	--	--	--

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБУДО «ДХТД» г.Барнаула  
\_\_\_\_\_ В.М. Лежнева  
«30 » 03. 2018г.

**Анкета  
( информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности  
№2**

**1. Общие сведения об объектах**

- 1.1. Наименование (вид) объектов учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адреса объектов:
- 1) основной офис 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а  
, - дополнительное помещение ул Сиреневая 11
- 1.3. Сведения о размещении объектов :
- ул Сиреневая 11 второй этаж площадь 348 кв м,
  - наличие прилегающего земельного участка
  - Сиреневая 11 нет участка
- 1.4. Год постройки здания:
- Сиреневая 11-1991,
- Капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущий 2019, капитальный не планируется  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
« Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет по образованию города Барнаула
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

- Сиреневая 11 -204 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объектам пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-Сиреневая 11 трамвой № 2,10, автобус № 53 до остановки Цветочная,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### **3.2 Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объектов от остановки транспорта :

-Сиреневая 11 - 400 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

-Сиреневая 11-да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объектам: ни по одному адресу : нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: по всем адресам: да (незначительные).

Их обустройство для инвалидов на коляске: по всем адресам нет.

#### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

#### **4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (ширина ворот)
2	Вход (входы) в здание	капитальный,(ширина коридора) текущий ремонт ( ширина дверных проемов)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, (нет лифта, текущий ремонт(ширина дверных проемов) пороги.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт ( ширина помещений )
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

---

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель УСЗН

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1 « 30 » 03. 2018г.

**МБУДО «ДХТД»**

Наименование территориального образования  
субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования  
1.2. Адреса объектов:  
- офисное здание 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул.А.Петрова 233а,  
-вспомогательное помещение Сиреневая 11,  
1.3. Сведения о размещении объектов:  
-Сиреневая 11 второй этаж 348кв.м.,  
- наличие прилегающего земельного участка нет  
1.4. Год постройки зданий:  
-Сиреневая 11 -1991г,  
Год последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ адресу не было.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2019, капитального нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «ДХТД» г.Барнаула  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.Петрова 233а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дополнительное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-Сиреневая 11 трамвай № 2,10. Автобус № 53, до остановки цветочная  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объектам нет.

**3.2 Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объектов от остановки транспорта

-Сиреневая 11 400м от остановки Цветочная

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объектам: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: ко всем объектам да (незначительный подъем от проезжей части до пешеходной дорожки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3 Организация доступности объектов для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		11
2	Вход (входы) в здание	ДУ		17,18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		19,20,2 1,22,23 ,24,25, 26,27,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ДУ		29,30,3 1,32.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-

7	Пути движения к объектам (от остановки транспорта)	ДУ		1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12.
---	--	----	--	-------------------------------

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	текущий, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ нет

в рамках исполнения «Программа по адаптации структурно-функциональных зон объекта» текущий ремонт 2019год \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий невозможна

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) охраны памятников

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. \_\_\_\_\_ другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается отсутствует

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 9 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 4 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ - _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ л.

#### Руководитель

рабочей группы

директор, В.М. Лежнева.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР, М.П. Степанова.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

специалист по кадрам, Е.В. Кузьмина.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством, Н.И. Попова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

заместитель директора по УВР, М.П. Степанова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

специалист по кадрам, Е.В. Кузьмина

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством, Н.И. Попова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «30» марта 2018 г. (протокол №1)  
Комиссией  
(название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,  
Сиреневая 11,  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		17, 18,	Отсутствуют съезды на тротуар, разметка и опознавательные знаки, кнопка вызова сотрудника для помощи инвалидам	Все	Устройство съездов на тротуар, разметка и опознавательные знаки, кнопки вызова сотрудника для помощи инвалидам	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		11, 12	Отсутствуют места отдыха, схемы движения к объекту	Все	Оборудовать для передвижения и отдыха инвалидов, схемы движения к объекту	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		17	высокие ступеньки		сделать ниже	текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

	<b>Состояние</b>	<b>Приложение</b>	<b>Рекомендации</b>
--	------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	<b>доступности*</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	<b>по адаптации</b> (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка)	<b>ДУ</b>		11,12,17, 18.	Текущий ремонт

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей г.Барнаула,  
Сиреневая 11,  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть		17	Ступени не обозначены первые ступеньки, поручни отсутствуют, кнопка для вызова сотрудника для помощи инвалидам.		Оборудовать для возможности входа инвалидов	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		17	узкая, маленькая площадка		Необходима реконструкция и расширение	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		17, 18	перед входной дверью ступеньки и сразу после неё, высокие пороги и узкая потом дверь		ступеньки убрать, уменьшить пороги и расширить дверь до 1,2м	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		25	Высокие пороги		Уменьшить пороги	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный, текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<b>Вход (входы) в здание</b>	ДУ		17,18,25.	Ремонт (текущий, капитальный)
------------------------------	----	--	-----------	-------------------------------

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом художественного творчества тетей» г.Барнаула,

Сиреневая 11,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, )	есть		19	Отсутствуют указатели направления движения, выключатели находятся на высоте выше 40 см от пола	Все	Изготовление и размещение указателей направления движения, размещение выключателей на высоте не более 80 см от пола	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		20, 21	Не соответствует ширина и высота лестничных ступеней, поручни только с одной стороны		Оборудовать полностью для возможности передвижения инвалидов	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть		22, 23, 24, 25, 26, 27	Высокие пороги Отсутствует контрастная маркировка	Все	нанесение контрастной маркировки	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют указатели направления движения	Все	Изготовление и установка указателей направления движения	Текущий ремонт



ОБЩИЕ требования к зоне							Капита льный, текущи й ремонт
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		19,20,21,22,23,24,25,26,27.	Ремонт (текущий, капитальный)



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ		29,30,31,32.	Текущий ремонт

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,  
Сиреневая 11,  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11	маленькая площадка, отсутствуют информирующие знаки, кнопка вызова помощи, поручни	Все	Установка опорных поручней, кнопки вызова, информирующих знаков	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		11	Капитальный ремонт

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом художественного творчества детей» г.Барнаула,  
Сиреневая 11,  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют информация об объекте, указатели направления движения	Все	Размещение информации об объекте, указателей направления движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установка звукового оповещения	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствуют информационные вывески, выполненные шрифтом Брайля	С	Изготовление и размещение информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДУ		-	Текущий ремонт
-------------------------------	----	--	---	----------------